



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Согласовано  Председатель профкома Жибинова О.В.	Утверждаю  Директор школы: Глухенко Н.М. Приказ № 136 от 15.12.2011г.
---	--

**ИНСТРУКЦИЯ № 121**  
**ПО ОХРАНЕ ТРУДА**  
**ПРИ РАБОТЕ В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ**

Артемовск  
2011 г.

## **1. Общие требования безопасности**

- 1.1. Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.
- 1.2. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее.
- 1.3. Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2-5 дней должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого оформляется допуск к самостоятельной работе. Проверку знаний по охране труда необходимо проводить ежеквартально.
- 1.4. При замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, нарушении работающими требований безопасности труда обязательно проводится внеочередной инструктаж.
- 1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
- 1.6. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.
- 1.7. Администрация обязана обеспечить рабочего спецодеждой и другими средствами защиты (средствами индивидуальной защиты):
  - хлопчатобумажным костюмом, халатом или фартуком;
  - респиратором;
  - защитными очками.
- 1.8. На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.
- 1.9. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.
- 1.10. В целях пожарной безопасности использованную ветошь складывать в специальный металлический ящик и не применять открытый огонь в пожароопасных местах.
- 1.11. Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.
- 1.12. Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.
- 1.13. Работа с напарником должна быть согласована.
- 1.14. Работающий не должен производить ремонт оборудования.
- 1.15. На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.
- 1.16. Характеристика опасных и вредных производственных факторов.  
*Источники возникновения фактора:*
  - движущиеся части оборудования;
  - обрабатываемые изделия.*Действия фактора:*
  - возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися частями оборудования и изделий;
  - возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;
  - поражение электротоком.
- 1.17. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

## **2. Требования безопасности до начала работы**

- 2.1. Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающимися частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты. Работать в легкой обуви и в обуви без задников запрещается.
- 2.2. Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено, и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).

- 2.3. Работать только на закрепленных станках, выполнять только работу, порученную руководителем работ.
- 2.4. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
- 2.5. Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью.
- 2.6. Проверить наличие и исправность:
- ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;
  - токопроводящих частей электрооборудования;
  - заземляющих устройств;
  - предохранительных и подручных устройств;
  - инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для применения порядке.
- Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.
- 2.7. Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.
- 2.8. В случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

### **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. Пользоваться защитным экраном или очками.
- 3.2. Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства.
- 3.3. Отключать оборудование от электрической сети при:
- уходе с рабочего места даже на короткое время;
  - перерыве в подаче электроэнергии;
  - уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;
  - обнаружении каких-либо неисправностей.
- 3.4. В процессе работы периодически контролировать состояние одежды и головного убора.
- 3.5. Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.
- 3.6. Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине, не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.
- 3.7. Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.
- 3.8. Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.
- 3.9. Согласовывать свои действия с действиями других.

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
- 4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.
- 4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

### **5. Требования безопасности после окончания работ**

- 5.1. Выключить оборудование.

- 5.2. Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).
- 5.3. Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.
- 5.4. Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а также о принятых мерах по их устранению.
- 5.4. Вымыть лицо и руки теплой водой, при возможности принять душ.

*С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).*

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_