МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Согласовано

Председатель профкома

Рогачёва Е.В.

Утверждаю

Директор школы: Глухенко Н.М.

Приказ № 1 от 12:01:2015 года.

ИНСТРУКЦИЯ № 44 у ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОГАЛЬНОМ СТАНКЕ

1. Общие требования к безопасности

- 1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на строгальном станке.
- 1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на строгальном станке чаще всего возникают следующие травмы:
- ранения рук движущимися частями и резцом;
- травмы лица и глаз отлетающей стружкой;
- ушибы движущейся платформой продольно-строгального станка или ползуном.

2. Требования к безопасности перед началом работ

- 2.1.Перед началом работы обучающиеся обязаны:
- правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);
- убрать со станка все лишние инструменты и ненужные детали;
- проверить исправность защитного заземления (зануления) станка;
- осмотреть станок и проверить его исправность на холостом ходу;
- надеть защитные очки.

3. Требования к безопасности во время работы

- 3.1. В процессе работы обучающиеся обязаны:
- надежно закрепить обрабатываемую деталь;
- сметать накопившуюся на станке стружку только специальной щеткой;
- определять затупление и выкрашивание резца по поверхности обрабатываемой детали;
- выключить и дождаться полной остановки станка при необходимости отлучиться от него.
- 3.2. Обучающимся запрещается:
- пользоваться для установки и крепления деталей неприспособленными подкладками, несоразмерными гаечными ключами;
- производить на ходу станка измерение обрабатываемых деталей;
- снимать обрабатываемые детали до полной остановки станка;
- отвлекаться посторонними разговорами;
- класть заготовки, инструменты и приспособления на станок.
- 3.3. При прекращении подачи электрического тока обучающийся обязан немедленно выключить электродвигатель станка.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении неисправности в работе станка выключить станок.
- 4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем или песком.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

5. Требования к безопасности по окончании работ

- 5.1. После окончания работ обучающиеся обязаны:
- выключить станок;
- навести порядок на рабочем месте;
- сдать инструмент и приспособления;
- смазать станок;
- очистить спецодежду;
- сдать станок учителю.

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).		
Дата_	Подпись Расшифровка подписи_	
-		