

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АРТЕМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2**



<p>Согласовано _____ Председатель профкома Рогачёва Е.В.</p>	<p>Утверждаю _____ Директор школы: Гудзенко Н.М. Приказ № 1 от 12.01.2015 года.</p>
--	---

**ИНСТРУКЦИЯ № 44 у
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ПРИ РАБОТЕ НА СТРОГАЛЬНОМ СТАНКЕ**

Артемовск
2015 г

1. Общие требования к безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех обучающихся, выполняющих работы на строгальном станке.

1.2. Обучающиеся должны знать, что в ходе выполнения работ на строгальном станке чаще всего возникают следующие травмы:

- ранения рук движущимися частями и резцом;
- травмы лица и глаз отлетающей стружкой;
- ушибы движущейся платформой продольно-строгального станка или ползуном.

2. Требования к безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работы обучающиеся обязаны:

- правильно надеть спецодежду и головной убор (застегнуть обшлага рукавов на пуговицы; спрятать волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов);
- убрать со станка все лишние инструменты и ненужные детали;
- проверить исправность защитного заземления (зануления) станка;
- осмотреть станок и проверить его исправность на холостом ходу;
- надеть защитные очки.

3. Требования к безопасности во время работы

3.1. В процессе работы обучающиеся обязаны:

- надежно закрепить обрабатываемую деталь;
- сметать накопившуюся на станке стружку только специальной щеткой;
- определять затупление и выкрашивание резца по поверхности обрабатываемой детали;
- выключить и дождаться полной остановки станка при необходимости отлучиться от него.

3.2. Обучающимся запрещается:

- пользоваться для установки и крепления деталей непригодными подкладками, несоответствующими гаечными ключами;
- производить на ходу станка измерение обрабатываемых деталей;
- снимать обрабатываемые детали до полной остановки станка;
- отвлекаться посторонними разговорами;
- класть заготовки, инструменты и приспособления на станок.

3.3. При прекращении подачи электрического тока обучающийся обязан немедленно выключить электродвигатель станка.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка выключить станок.

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

5. Требования к безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работ обучающиеся обязаны:

- выключить станок;
- навести порядок на рабочем месте;
- сдать инструмент и приспособления;
- смазать станок;
- очистить спецодежду;
- сдать станок учителю.

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).

Дата _____ Подпись _____ Расшифровка подписи _____

