

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя общеобразовательная школа №2
Фактический адрес	662951 Россия. Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул.Ольховская, д.87,а
телефон	21-2-61,artemschool-2@mail.ru
Ведомственная принадлежность	муниципальное
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	280-300 человек в день, вместимость по проекту 1117 (из этого отнять территорию, отданную под больницу)
Размещение объекта	отдельно стоящее здание , трехэтажное, бетон, дерево 1-3 этажи
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 1 вход во внутренний двор 1 вход в детский сад общий 1 вход в детский сад служебный 1 вход с улицы в трудовую мастерскую для мальчиков 3 запасных выхода из школы (из столовой, из актового зала, во внутренний двор Итого-7
Год постройки	1983
Год последней реконструкции	2004-больница, детский сад

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более	нет	Бордюры на пересечении путей	нет

8% (ненормативные)		движения с транспортным проездом более 4 см	
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	калитка			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
*информация об объекте	Ограждение-сетка-рабица, калитка открывающаяся из рабицы			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
места отдыха	нет			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельеф территории):						
- высота подъема справочно	нет					
поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответств ие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Крыльцо	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
крыльцо	690 x 980			1,5 м и более, при автоматиче ских дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматичес ких дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматиче ских дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматичес ких дверях	К
Габариты площадки (ширина) б ез пандуса	690			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты				Не менее		О, С

площадки (глубина) без пандуса				1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается		
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестница	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С	
*Навес	есть			Наличие			К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)				Наличие			Г
Лестница наружная							
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	
Поручни с	нет			Как	Допустимо	О, С	

двух сторон				минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответств ие	О, С
завершени я поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравми рующие окончания	нет			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота по дъема одн ого марша (максималь ная)	нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотн ые площадки (указывают ся габариты наименьше й)	нет					
-при въезде на пандус, длина	нет			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
промежудо	нет			1,2 м и	Допустимо	К

чная прямая, длина				более	отсутствие	
промежуто чная прямая, ширина	нет			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
промежуто чная с поворотом направлени я движения, длина	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонталь ная)	К
промежуто чная с поворотом направлени я движения, ширина	нет			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответств ие	
на высоте (нижний поручень)	нет			0,7-0,9 м		К
*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8-1,0 м		О
*горизонта льные завершени я поручней	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К
*нетравми рующие окончания	нет			Имеются		К, О
Несколько е покрытие (при намокании)	нет			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходим ости	Мобильный подъемник при необходимос ти	К

*Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	два					
Глубина	560 560			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	154 109			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть					
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	99			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	3			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, сверху (длина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
горизонтальные завершения поручней	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
стационарный	нет			наличие	-	К
мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы	коридор					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудован	597			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

ия)				не более 1,0 м			
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	К	
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г	
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются		Г	
Тактильная схема	нет			Имеются		С	
Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие		Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С	
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)							

Контрастная маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть, с одной стороны			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
горизонтальные завершения поручней	есть			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаж						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
-на высоте (верхний поручень)	нет			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух	С одной стороны,			Как минимум с	Отсутствие на части	О, С О, С

сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	90			одной стороны	маршей, несоответств ие	
горизонтал ьные завершени я	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравми рующие окончания	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:	нет					
- длина	нет			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-поручни	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
Световая информаци я	нет			Имеется		Г
Звуковая информаци я	нет			Имеется		С
Знак доступност и	нет			Наличие		К
Указатели номера этажа напротив лифта	нет			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхност и	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответств ие	К
Габариты зоны обслужива ния (глубина)	нет			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине						
Ширина	85			0,8 м и более	Не менее	К

проема двери в свету					0,75 м	
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	150 x 150			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширением до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет			Имеются		О

*Крючки для костылей	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2,5			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	120			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного	83			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

проема						
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	200			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К
- зона у раковины (ширина)	150			0,8 м и более	(допусти мо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- *высота раковины	63			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допусти мо отсутств ие	О
Кабины для инвалидов:	нет					
- количество кабин						
- *знак доступност и кабины	нет			Имеется	Отсутств ует	К
- ширина дверного проема	80			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	276			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	180			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет			Имеется	Стациона рный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет			Имеются	Допусти мо отсутств ие поручня со стороны пересадк и	К
- зона для	80			0,8 м	Не менее	К

кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				и более	0,75 м	
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -
- на входной группе –установить пандус, создать рельефную полосу перед маршем вверх и вниз и желтую окраску первой и последней ступеней.
- на путях передвижения - создать рельефную полосу перед маршем вверх и вниз и желтую окраску первой и последней ступеней.
- в зоне оказания услуги –провести реконструкцию всех дверных проемов при входе в помещение и во всех учебных помещениях.
- в санитарных помещениях – провести реконструкцию дверных проемов, установить знаки доступности, заменить раковины и унитазы установить опоры, поручни и крючки для костылей. Туалетные комнаты в спортзале подлежат полной реконструкции, т. К . доступность максимально ограничена.
- установить пиктограммы, добавить надписи с высотой букв 7,5 см.
- создать зоны доступности помещения.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	<i>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя общеобразовательная школа № 2</i>	
Фактический адрес	<i>г.Артемовск, ул.Ольховская, 87а</i>	
Юридический адрес	<i>г.Артемовск, ул.Ольховская, 87а</i>	
Округ, район	<i>Курагинский</i>	
Телефон/ E-mail	<i>(39136)21-2-61 / artemschool-2@mail.ru</i>	
Вид деятельности		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	<i>Управление образования администрации Курагинского района</i>	
Форма собственности объекта	муниципальная	
Размещение объекта	Трехэтажное отдельное здание, 3 этажа	
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 1 вход во внутренний двор 1 вход в детский сад общий 1 вход в детский сад служебный 1 вход с улицы в трудовую мастерскую для мальчиков	

		3 запасных выхода из школы (из столовой, из актового зала, во внутренний двор Итого-7		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)		280/день		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья		ограниченно		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому		имеется		
Возможность дистанционного обслуживания		имеется		
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	нет	нет	нет	нет
Входная группа	нет	нет	нет	нет
Пути движения	нет	нет	нет	нет
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	нет
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	нет	нет	нет
Доступность услуги				
Доступность итоговая				
3. Дорожная карта по адаптации основных функциональных зон объекта				
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*			
Территория, прилегающая к зданию (участок)				
Вход (входы) в здание	установить пандус, создать рельефную полосу перед маршем вверх и вниз и желтую окраску первой и последней ступеней.			
Путь (пути) движения внутри здания	создать рельефную полосу перед маршем вверх и вниз и желтую окраску первой и последней ступеней.			
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	провести реконструкцию всех дверных проемов при входе в помещение и во всех учебных помещениях.			
Санитарно-гигиенические помещения	провести реконструкцию дверных проемов, установить знаки доступности, заменить раковины и унитазы установить опоры, поручни и крючки для костылей. Туалетные комнаты в спортзале подлежат полной реконструкции, т. К . доступность максимально ограничена			
Все зоны и участки объекта в целом	установить пиктограммы, добавить надписи с высотой букв 7,5 см			

